日付：R8. 07/30

車両チェックシート

管理番号：0738161

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年02月	QPG-FS64VZ	アルミウィング	FS64VZ-525618

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
414,474km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,600 mm　幅：2,410 mm 高：2,590 mm　門高：2,510 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	ヒーター付き。右側ワイパー付き。左右カバー擦れ。右カバー割れ(テープ補修)。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)。アドブルーキー1本。ボデーキー1本。Fガラス点傷多数。キャブクリヤ剥げ有り。突入防止装置左プロテクター欠損。1軸目左ショックにじみ
記録簿	有（H30/5～R2/8、R4/2～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

	11	11	
	4	7	
8	10	8	9
9	11	5	6
スペア		7	0

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	245/70R19.5

素材：アルミ　備考：2軸目左右、4軸目右スタッドレス。左スペアパンク。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本トレクス	「17W-12003」	平成29年12月

【備考】ラッシングレール2段。LED庫内灯6ケ。引き出しフック9対(不具合箇所有り)。センターローラー。R観音90度ストッパー。右側樹脂工具箱。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ