日付：R8. 08/10

車両チェックシート

管理番号：0838085

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年07月	2PG-FE2ABG	冷凍バン	FE2AB-101504

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
349,445km	260PS／191KW	M/T　７速	エアー	長：8,150 mm　幅：2,330 mm 高：2,160 mm　門高：2,100 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス システムフロアー

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ　インパネポケット欠品　右ドアパネルへこみ　フロント右フェンダーゴムひび割れ有 エンジンキー３本（メインキー２本）尿素タンクキー２本
記録簿	有（H30/10～R8/4）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5		
	—	—		
8	10	6	4	
—	—	—	—	
スペア	0	—		

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	265/70R19.5

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	日本フルハーフ	EAG0 「E6E0032」	平成30年
【備考】断熱材リヤ75mm　サイド50mm　ラッシングレール２段　庫内灯３ケ　90度ストッパー　水抜き穴前後２対			
直結/スタンバイ	デンソー	BS72LE-EP72	平成30年07月
【備考】外気温＋３５℃　－３２℃設定　+30.5℃　→　＋3℃　確認（1H）稼働時間19794ｈ			
跳ね上げゲート	日本フルハーフ	HB3H 「G5E1133」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1585mm　全幅2390mm　有効長：1300mm　有効幅：2265mm　最大荷重1000kg　庫内リモコン付　ラジコン欠品（受信機あり）			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ