車両チェックシート　　管理番号：0938082

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年12月	2KG-FK62F	アルミ平	FK62F-606468
走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
481,593km	220PS／162KW	M/T　６速	エアー	長：6,190 mm　幅：2,400 mm 高：600 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ディーゼル
Adblue	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
テールランプ	◎	
ワイパー	〇	左右ワイパーアーム曲がり
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ天井凹み　キャブ内 傷･汚れ･小物入れ欠品･配線穴 あり
エンジンキー１本　キーレスリモコン１個
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	10	
	—	—	
8	8	3	3
—	—	—	—
スペア		11	—

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：タイヤパターン：ミックス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	Flat body 「20-4BK545」	令和2年

【備考】煽り５方開※リヤ煽り高５００㎜　差込式中柱　ロープフック：サイド１４対／リヤ５ヶ所　床フック１４対＋１ヶ所　シート張り用ポール１本　作業灯２個

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	無	点傷有	中型









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ