車両チェックシート

管理番号：0938090

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
トヨタ	平成27年03月	ABF-TRY230	幌付き平ボディ	TRY230-0123390

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
92,217km		M/T　５速	バキューム	長：3,115 mm　幅：1,605 mm 高：2,460 mm　門高：2,300 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	
燃料の種別	-	ガソリン
Adblue	／	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	／	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
テールランプ	〇	右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	◎	
雨漏り	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ あり　エンジンキー３本（メインキー２本）　キーレスリモコン１個　馬力：133ps／98kw

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	3	3	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア		0	1

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
—	—	—	—
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：タイヤサイズ：F=175/75R15・R=145/80R13
タイヤパターン：ノーマル

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
幌付き平ボディ	メーカー完成車		平成27年

【備考】煽り３方開※煽り高３７５㎜　ロープフック：サイド７対／リヤ２ヶ所　左右スライドカーテン

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石	免許証の種類
有	確認済	小	点傷有	普通









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ